



PLANTA DE CONJUNTO

ESFUERZOS DE MATERIALES		
BLOQUES DE CONCRETO	f'c=	60 Kg/cm <sup>2</sup>
CONCRETO	f'c=	210 Kg/cm <sup>2</sup>
ACERO REFUERZO EXISTENTE	f'y=	2,800 Kg/cm <sup>2</sup>
MALLA ELECTROSOLDADA	f'y=	5,600 Kg/cm <sup>2</sup>

ESFUERZOS DE MATERIALES		
ACERO REFUERZO NUEVO	f'y=	4,200 Kg/cm <sup>2</sup>
PERFILES DE ACERO	f'y=	3,500 Kg/cm <sup>2</sup>
PLACAS DE ACERO A36	f'y=	2,520 Kg/cm <sup>2</sup>
SUELO	f'c=	2,00 Kg/cm <sup>2</sup>

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION  
CENTRO DE MANO Y CONTROL MIGRATORIO

JACQUELINE SOTO TORRES TERNERANO INALIB  
C/13 Ave. República, Edif. Héroes, Sala F-2  
Tel. 809-252-2525, 809-252-2114  
e-mail: jsternerano@dnm.gub.ve

ARQUITECTO	COO-ARQ
Estimada Soto	21.659
Diseño Arquitectónico	Código
ARQUITECTO	COO-ARQ
Estimada Soto	21.659
Diseño Arquitectónico	Código

DESIGNO ESTRUCTURAL

CONFECCION OFICINA Y ALMACEN  
PLANTA CONJUNTO

Escalón: INDICADA  
Fecha: 15-01-2023  
Código: 1/6  
Pág: 01